

NR INV 385 – Basculanta Mercedes Actros 3 axe 2643

<u>Identificarea tehnică,</u>	- conform informațiilor oferite de reprezentantul proprietarului
o data fabricației	1998
o numele fabricantului	Mercedes Benz
o categoria, marca, tipul	Actros 2643
o cheltuieli necesare imediat după achiziție :	DA
• (demontare / montare / reparatii)	DA.
• Cheltuii transport / taxe mediu / inmatriculare	DA.
o capacitatea & caracteristici	- Basculanta 3 axe
• Capacitate lucru / putere	- 13 t – masa maxima incarcata
• Carburant, tractiune	DIESEL, AXE SPATE
o Nr. De identificare,	WDB9520731K279951
o vârsta	27 Ani
o starea tehnică :	EPAVA
<u>Identificare funcțională:</u>	-Descompletata
o Parametrii tehnico-funcționali	-Nefunctionala (conform declaratiilor proprietarului in momentul efectuării inspecției la fata locului) .
o Km parcursi	-
o Compatibilitate cu sursele de piese de schimb și consumabile	-piese originale,
o Restricții de utilizare	Nu se pune problema.
Bunul subiect a fost regăsit, la data inspecției, ca fiind incomplet (lipsa o axa spate) și nefuncțional cu probleme tehnice, este evaluat în această stare.	
<u>Date operaționale istorice</u>	Nu se cunosc
o cheltuieli de întreținere și reparații;	În limitele normale aferente unui bun de vechime și fiabilitate similară.
o consumuri energie & combustibil;	Consumuri la nivelul dat în cărțile tehnice
o exploatare sezonieră;	Nu
o personal de exploatare;	Este utilizat de un deservent,
o mijloace de întreținere extraordinare;	Nu este cazul
o programul de întreținere și reparații;	Se presupune ca a fost respectat
o standarde de securitate și mediu;	Exclusiv cele din dotarea inițială
o echipamente de control al poluării;	Fara
o utilități de sprijin;	Nu este cazul,
<u>Incidente:</u>	Conform informațiilor obtinute in urma inspecției
o Accidente	NU
o Evenimente cu efect depreciativ mai accentuat decât cel uzual	Nu se cunosc
o Înlocuire de componente și Reparații	Piese sunt cele originale
<u>Întreținere și service:</u>	Conform informațiilor primite de la reprezentantul proprietarului
o Frecvența verificărilor,	Conf normativelor tehnice.
o Reparații	Reparațiile realizate in regie proprie



Documente Suport Basculanta Mercedes Actros 3 AXE

A		B		C	
1	Tipul vehiculului	1	Tipul vehiculului	1	
2	Marca	2	Marca	2	
3	Modelul	3	Modelul	3	
4	Numărul de identificare	4	Numărul de identificare	4	
5	Tipul motorului	5	Tipul motorului	5	
6	Puterea motorului	6	Puterea motorului	6	
7	Tipul transmisiei	7	Tipul transmisiei	7	
8	Tipul axelor	8	Tipul axelor	8	
9	Tipul suspensiei	9	Tipul suspensiei	9	
10	Tipul direcției	10	Tipul direcției	10	
11	Tipul șasiului	11	Tipul șasiului	11	
12	Tipul caroseriei	12	Tipul caroseriei	12	
13	Tipul motorului	13	Tipul motorului	13	
14	Tipul motorului	14	Tipul motorului	14	
15	Tipul motorului	15	Tipul motorului	15	
16	Tipul motorului	16	Tipul motorului	16	
17	Tipul motorului	17	Tipul motorului	17	
18	Tipul motorului	18	Tipul motorului	18	
19	Tipul motorului	19	Tipul motorului	19	

Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de fabrica ale vehiculului

VARIANTA MOTOR: 541.921
CJ/SA1096247/08-07-2014

DATE ECHIVATE IN GAMP A
CJ/SA1096247/21-12-2021

Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de fabrica ale vehiculului

VARIANTA MOTOR: 541.921
CJ/SA1096247/21-12-2021

Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de fabrica ale vehiculului

-3-

K 2 6 3 6 4 5

OMOLOGARE INDIVIDUALĂ PENTRU CIRCULATIE

Vehiculul având datele prezentate în tabelul A corespunde regulilor omologate de Registrul Auto Român conform cerințelor de omologare nr. din

Producător (Reprezentant): Semaștura și ștampila

OMOLOGARE INDIVIDUALĂ PENTRU CIRCULATIE

Vehiculul având datele prezentate în tabelul B corespunde regulilor omologate de Registrul Auto Român conform cerințelor de omologare nr. din

Nr. de înregistrare: SA1096247, data: 21-12-2021

Locul de înregistrare: POIENI - NAPOCA

Reprezentant: R.A.R. Semaștura și ștampila